PROCEDURE REF# A-ELL-008

ERREUR #022 Problem avec HYD_PRESS (capteur de pression hydraulique)

Le capteur de pression hydraulique envoie le signal que le coupe plastique est à la fin de sa course en rétraction.

Cette erreur signifie que la pression de fin de cours n'est pas atteinte, regarder si il y a des fuites d'huile et le fonctionnement du spool de la valve.

Si vous n'avez pas de fuites dans le système, votre capteur peut être en défaut. Inspecter le capteur, le filage et les connecteurs. Faite les ajustements et remplacer le capteur au Besoin.



DIAGRAME DU BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

Pour plus de détaille sur le branchement électrique :

1- Aller au www.grpanderson.com
2- Cliquer sur «documentation»
3- Cliquer sur le dossier –Diagramme Électrique-
4- Choisissez le dossier selon votre unité – ÉLLIPSE 660