

PROCÉDURE REF# A-TSR-012

## Vérifier la valve de débit

Si l'élevateur à ciseaux ne fonctionne pas correctement, il se peut que la valve de débit (affichée dans l'image ci-dessous) soit bloquée ou défectueuse. Nettoyez-la ou remplacez-la.

