PROCÉDURE REF# A-ELL-001

ERREUR #009 PAS DE COMMUNICATION AVEC L'ORDINATEUR MC050 ET LE DM 430E

Le contrôleur et l'écran doivent communiquer à tout moment . Si vous rencontrez cette erreur, vérifiez la connexion du câblage entre l'ordinateur et l'écran. Inspectez le câblage et les connecteurs.



DIAGRAME DU BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

Pour plus de détaille sur le branchement électrique :

1- Aller au www.grpanderson.com
2- Cliquer sur «documentation»
3- Cliquer sur le dossier –Diagramme Électrique-
4- Choisissez le dossier selon votre unité – ÉLLIPSE 660