

## IG-D2 ASSOCIATION

Si le moteur Honda ne démarre pas lors de l'utilisation de l'arrêt à distance et du démarrage de l'option IG-D2. Essayez d'associer la télécommande. Commencez par éteindre la clé de contact du moteur Honda en position OFF. Maintenez enfoncé le bouton du bas (Stop) et tout en le maintenant, tournez la clé de contact du moteur Honda en position ON, puis OFF et ensuite à nouveau ON. Relâchez le bouton du bas (Stop) et vous devriez maintenant pouvoir démarrer le moteur avec le bouton du haut (Start). (ÇA PEUT PRENDRE PLUS D'UN ESSAIE POUR RÉUSSIR L'ASSOCIATION)



Si cela ne fonctionne pas, assurez-vous que le connecteur du boîtier de l'IG-D2 est bien raccordé au câblage du moteur Honda et que le connecteur est exempt d'eau ou d'humidité.



**IG-D2 DIAGNOSTIQUE**

Si vous voulez vous assurer que le problème provient de la boîte IG-D2 et / ou de la télécommande. Vous pouvez débrancher le boîtier IG-D2 et utiliser un « jumper » pour connecter les 2 broches supérieures du connecteur (en jaune dans l'image ci-dessous). Le moteur doit démarrer. Si c'est le cas, alors le problème vient de la boîte IG-D2 ou de la télécommande. S'il ne démarre pas, le problème peut provenir du connecteur ou du fil rouge et orange mal connecté (voir l'illustration ci-dessous).

