


Kit Lock valve 2e bras SB780

Si le bras rabatteur du 2ième tensionneur descend lorsque l'enrobeuse est hors d'usage, l'installation de ce kit réglera le problème.

Le # de la pièce est 224234-1.



PROCEDURE REF# A-IND-049

Kit Lock valve 2e bras SB780



Installation sur le cylindre



Kit Lock valve 2e bras SB780

Voici en conclusion l'installation du lock valve.

