


## ERREUR #009 PAS DE COMMUNICATION AVEC L'ORDINATEUR MC050 ET LE DM 430E

Le contrôleur et l'écran doivent communiquer à tout moment .  
Si vous rencontrez cette erreur, vérifiez la connexion du câblage entre l'ordinateur et l'écran. Inspectez le câblage et les connecteurs.



# DIAGRAMME DU BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

Pour plus de détaille sur le branchement électrique :

- 1- Aller au [www.grpanderson.com](http://www.grpanderson.com)
- 2- Cliquer sur «documentation»
- 3- Cliquer sur le dossier –Diagramme Électrique-
- 4- Choisissez le dossier selon votre unité – ÉLLIPSE 660



The screenshot shows the Anderson website's documentation page. The browser address bar shows <https://grpanderson.com/documentation/>. The navigation menu includes 'Documentation', 'Entreprise', 'Carrières', 'Contactez-nous', 'FR', and 'ESPACE CONCESSIONNAIRE'. The main heading is 'FICHES TECHNIQUES ET DOCUMENTATION DE NOS MACHINERIES AGRICOLES'. Below this, there is a list of document categories:

- ANDERSON LOGO
- BROCHURES
- INSPECTION AVANT LIVRAISON
- INSTRUCTIONS DE DÉMARRAGE
- LISTE DES PROCÉDURES
- MANUALS AND PARTS BOOK
- PHOTOS ET VIDEOS
- PROGRAMMES ET PROMOTIONS
- SCHÉMA ÉLECTRIQUE**

Red circles and arrows highlight the 'Documentation' link in the navigation menu and the 'SCHÉMA ÉLECTRIQUE' category in the list.